

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
ГОУП «Мурманскводоканал», административное здание
Наименование объекта и организации
Город Мурманск, улица Дзержинского, дом 9
Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1 Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (Все) 1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу (С-п) 1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов	1.1 Размещение информации об ОСИ на въезде на территорию 1.2 Выделить и обозначить одно парковочное место для инвалидов на территории управления предприятия 1.3 Установить на выделенном парковочном месте информацию с указанием контактного телефона сотрудника для оказания помощи при высадке из транспортного средства и посадки в него 1.4 Установить средство (кнопку) вызова персонала в районе проходной 1.5 Обеспечить сопровождение инвалидов на креслах-калясках, с поражением верхних и нижних конечностей и с нарушением зрения		К – ВНИД О-н – ВНИД О-в – ВНИД С-п – ВНИД С-ч – ВНИД Г-п – ВНИД Г-ч – ВНИД У – ВНИД	К – ДУ-п О-н – ДУ-п О-в – ДУ-п С-п – ДУ-п С-ч – ДУ-п Г-п – ДУ-п Г-ч – ДУ-п У – ДУ-п	К – ДУ-п О-н – ДУ-п О-в – ДУ-п С-п – ДУ-п С-ч – ДУ-п Г-п – ДУ-п Г-ч – ДУ-п У – ДУ-п

2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1 Отсутствует нормативная информация об ОСИ (С-п, С-ч) 2.2 Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней лестницы (С-ч) 2.3 Порог на входе более 2,5 см (К) 2.4 Отсутствуют нормативные поручни на лестнице (О-н, С-п) 2.5 Отсутствует пандус на лестнице (К) 2.6 Не обеспечено нормативное расстояние дверного проема в свету 0,9-1,2 м (К) 2.7 Отсутствует тактильные указатели выполняющие информационную предупредяющую, направляющую функции (С-п)	2.1 Установить информацию об ОСИ 2.2 Обеспечить сопровождение инвалидов на креслах-калясках, с поражением верхних и нижних конечностей и с нарушением зрения 2.3 Нанесение контрастной маркировки на лестницах	2.1 Дублирование информации рельефными знаками установленного образца 2.2 Обустройство лестницы перед входом в здание пандусом	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ВНД С-ч – ВНД Г-п – ВНД Г-ч – ВНД У – ВНД К – ДУ-п О-н – ДУ-п О-в – ДУ-п С-п – ДУ-п С-ч – ДУ-п Г-п – ДУ-п Г-ч – ДУ-п У – ДУ-п	К – О-н – ДУ-п О-в – ДУ-п С-п – ДУ-п С-ч – ДУ-п Г-п – ДУ-п Г-ч – ДУ-п У – ДУ-п
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1 Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам (Все) 3.2 Отсутствует контрастная маркировка на дверных полотнах	3.1 Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения 3.2 Обеспечить сопровождение инвалидов на креслах-калясках, с поражением верхних и нижних конечностей и с нарушением зрения	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ВНД С-ч – ВНД Г-п – ВНД Г-ч – ВНД У – ВНД К – ДУ-п О-н – ДУ-п О-в – ДУ-п С-п – ДУ-п С-ч – ДУ-п Г-п – ДУ-п Г-ч – ДУ-п У – ДУ-п	К – О-н – ДУ-п О-в – ДУ-п С-п – ДУ-п С-ч – ДУ-п Г-п – ДУ-п Г-ч – ДУ-п У – ДУ-п	К – О-н – ДУ-п О-в – ДУ-п С-п – ДУ-п С-ч – ДУ-п Г-п – ДУ-п Г-ч – ДУ-п У – ДУ-п

4. Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавоочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания Жилые помещения Места приложения труда	4.1 Не оборудовано место ожидания и предоставления услуг в зале (Все) 4.2 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению 4.3 При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п)	4.1 Осуществить обустройство места предоставления услуг и ожидания 4.2 Организовать допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. 4.3 Обеспечить сопровождение инвалидов на креслах-калясках, с поражением верхних и нижних конечностей и с нарушением зрения в зоне целевого назначения	4.1 Дублирование информации рельефными знаками установленного образца	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ВНД С-ч – ВНД Г-п – ВНД Г-ч – ВНД У – ВНД	К – ДУ-т О-н – ДУ-т О-в – ДУ-т С-п – ДУ-т С-ч – ДУ-т Г-п – ДУ-т Г-ч – ДУ-т У – ДУ-т	К – ДУ-т О-н – ДУ-т О-в – ДУ-т С-п – ДУ-т С-ч – ДУ-т Г-п – ДУ-т Г-ч – ДУ-т У – ДУ-т
5. Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1 Отсутствует информация о помещении (Все) 5.2 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все) 5.3 Отсутствуют откидные поручни рядом с унитазом и раковиной (К) 5.4 Отсутствуют крючки для тростей и костылей	5.1 Установить информацию о туалете и номере телефона сотрудника, для вызова с целью оказания помощи открытия двери. 5.2 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабине 5.4 Обустройство туалетной комнаты крючками для тростей и костылей	5.1 Дублирование информации рельефными знаками установленного образца 5.2 Обустройства туалетной комнаты откидными поручнями рядом с унитазом и раковиной	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ВНД С-ч – ВНД Г-п – ВНД Г-ч – ВНД У – ВНД	К – ДУ-т О-н – ДУ-т О-в – ДУ-т С-п – ДУ-т С-ч – ДУ-т Г-п – ДУ-т Г-ч – ДУ-т У – ДУ-т	К – ДУ-т О-н – ДУ-т О-в – ДУ-т С-п – ДУ-т С-ч – ДУ-т Г-п – ДУ-т Г-ч – ДУ-т У – ДУ-т

6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1 Отсутствие визуальной информации (Все) 6.2 Отсутствие дублирования визуальной информации по средством тактильного восприятия 6.3 Отсутствует система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации учитывающей особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (С-п, С-ч, Г-п, Г-ч) 6.4 На сайте нет раздела, касающегося организации доступности предприятия и оказываемых услугах (Все)	6.1 Размещение необходимой информации о всех зонах. 6.2 Размещение на сайте сведений об организации доступности предприятия и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН	6.1 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей отдельных категорий инвалидов	К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ВНД С-ч – ВНД Г-п – ВНД Г-ч – ВНД У – ВНД	К – ДУ-м О-н – ДУ-м О-в – ДУ-м С-п – ДУ-м С-ч – ДУ-м Г-п – ДУ-м Г-ч – ДУ-м У – ДУ-м	К – ДУ-м О-н – ДУ-м О-в – ДУ-м С-п – ДУ-м С-ч – ДУ-м Г-п – ДУ-м Г-ч – ДУ-м У – ДУ-м
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)	7.1 Обращение в адрес администрации город Мурманск о размещении тактильной информации		К – ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ВНД С-ч – ВНД Г-п – ВНД Г-ч – ВНД У – ВНД	К – ДУ-м О-н – ДУ-м О-в – ДУ-м С-п – ДУ-м С-ч – ДУ-м Г-п – ДУ-м Г-ч – ДУ-м У – ДУ-м	К – ДУ-м О-н – ДУ-м О-в – ДУ-м С-п – ДУ-м С-ч – ДУ-м Г-п – ДУ-м Г-ч – ДУ-м У – ДУ-м

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта / услуг для инвалидов и др. МГН									
на момент обследования		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)		ВНД / ДУ-дист	ВНД / ДУ-дист	ВНД / ДУ-дист	ВНД / ДУ-дист	ВНД / ДУ-дист	ВНД / ДУ-дист	ВНД / ДУ-дист	ВНД / ДУ-дист
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)		ДУ-м	ДУ-м	ДУ-м	ДУ-м	ДУ-м	ДУ-м	ДУ-м	ДУ-м
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)		ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ